

# MPOWER

INNOVATIVE MAGNETIC SOLUTIONS

## GUIA DE LIMPIEZA Y CUIDADO

Le agradecemos por elegir las láminas magnéticas para imprimir de la marca MPOWER. Seguir estas instrucciones le dará años libre de problemas con sus láminas magnéticas para imprimir de MPOWER.



### PREPARACION DE LA SUPERFICIE:

La superficie del vehículo debe ser encerada con un mínimo de 48 horas antes de la aplicación de las láminas magnéticas flexibles MPOWER. Para vehículos nuevos o recién pintados, deje pasar aproximadamente 90 días para su total curación antes de la aplicación. Limpie la superficie del vehículo con un paño limpio y seco antes de la aplicación y asegúrese de que se ha eliminado todo polvo y suciedad.

### INSTALACION:

El mejor momento para instalar las láminas de MPOWER es cuando el magnético está a temperatura ambiente o cercano a 68 F. Cuidadosamente, alinee un lado de la lámina magnética a la superficie del vehículo. Deje que el resto de la lámina se termine de adherir sola. Cerciórese de no dejar burbujas debajo del magnético. Si no está correctamente alineada, asegúrese de quitar la lámina totalmente y empezar de nuevo. No tire ni lo arrastre MPOWER para realinear. Esto puede dañar y estirar el material.

### REMOVER:

Retirar las láminas magnéticas flexibles MPOWER periódicamente para evitar la acumulación de humedad y suciedad. En los vehículos, se recomienda removerlas diariamente para asegurar que el vehículo y la superficie de la lámina magnética estén limpios y libres de impurezas de la carretera. La suciedad y humedad atrapadas entre las láminas magnéticas MPOWER y su vehículo pueden dañar su acabado.

### LIMPIEZA:

Limpiar las láminas magnéticas flexibles MPOWER con un detergente suave, también la superficie metálica donde se re-instalará, repase con un paño suave y deje secar. Esto le ayudará a alargar la vida de su producto MPOWER y a proteger la superficie de su vehículo.

### ALMACENAMIENTO:

Se recomienda guardar las láminas magnéticas de MPOWER en un lugar limpio y seco, a temperatura ambiente o cercana a los 68 F. Si se enrolla hágalo con el lado impreso o no magnético hacia fuera. Déjelo parado para evitar abolladuras. Cuando almacene acostado, hágalo en una superficie limpia, lisa y plana. No apile un magnético al lado de otro debido al potencial de arrugas causada por la alineación incorrecta.

### PRECAUCION:

Evita usar MPOWER en superficies repintadas, no metálicas o con revestimiento de vinilo.

### NOTA:

No seguir las instrucciones de la "GUIA DE LIMPIEZA Y CUIDADO" de MPOWER puede causar daños a la superficie aplicada o al propio material magnético. MPOWER no puede aceptar y no se hará responsable por daños causados por el abuso, mal uso o no seguir cuidadosamente estos importantes procedimientos.